

Furnierstrukturen

Das Holzbild, auch als Holzmaserung bezeichnet, kann sehr unterschiedlich sein. Die Erscheinung ist dabei von verschiedenen Faktoren abhängig, so z.B. von der jeweiligen Schnitt-art, der Wuchsform und Farbvielfältigkeit des Holzes, der Astigkeit und Knospenwucherungen.

Markstrahlen



Farbsprung



Riss



Gesunder Ast



Gefladert



Gespiegelt



Pommelé



Ausfallast



Gestreift



Geaugt



Pyramide



Wimmer



Geriegelt



Gemasert



Drapé



Rosen

